

平成29年度 中小ビル経営研究課題
 長期修繕計画の作成と運用実態 アンケート調査報告
 正誤表

第4章 部位・設備別修繕費用の「排水管更生から電気給湯機まで機械3」（62頁）の一覧表の数値に転記間違いがありました。尚、49図は正しいものです。
 慎んでお詫び申し上げますと共に表の差し替えをお願い申し上げます。

平成30年6月5日
 一般社団法人 日本ビルディング協会連合会
 事務局

（正）

部位 設備	排水 更生	排水 取替	雨水 更生	雨水 取替	ガス 更生	ガス 取替	空調用ダク ト	厨房用ダク ト	ガス湯沸か し器	電気給湯機
平均値	1.29	1.40	0.68	0.56	0.13	0.40	1.44	0.45	0.22	0.41
件数	8	20	4	3	3	8	11	3	9	24
最高	6.66	4.53	0.90	1.06	0.20	1.23	3.52	0.88	0.52	1.30
75%	0.77	1.61	0.80	0.80	0.17	0.45	1.87	0.57	0.33	0.51
中央値	0.47	0.86	0.74	0.53	0.14	0.23	1.32	0.26	0.13	0.36
25%	0.38	0.68	0.62	0.32	0.10	0.18	0.57	0.23	0.10	0.21
最安	0.21	0.28	0.32	0.10	0.05	0.13	0.32	0.19	0.04	0.09

以上